



34407-1A



Adaptador de torque digital

- Precisión: $\pm 2\%$
- Memoria: 50
- Resolución del Display: 0,1 N·m / ft·lb, 0,01 kgf·m
- Modo de Funcionamiento: Máximo/Rastreo
- Selección de Unidad: kgf·m, ft·lb, N·m
- Batería: AAA x 2 piezas (Batería no incluida)
- Duración de la Batería: 110hrs (funcionamiento continuo)
- Temperatura Ambiente de Funcionamiento: -10°C - 60°C (13,9°F - 139,9°F)
- Temperatura de Almacenamiento: -20°C - 70°C (-4°F - 157,9°F)
- Humedad Relativa de Funcionamiento: 15 a 90% sin condensación
- Apagado automático: 70 segundos (si no se usa el adaptador de torque electrónico)
- Indicador LED: Verde. Rojo
- Alarma de Sobrecarga:
 - 34207-1A: 37,5 N·m (27,6 ft.lb.)
 - 34307-1A: 168,8 Nm (124,5 ft.lb.)
 - 34407-1A: 250 N·m (184,4 ft.lb)
- La calibración debe hacerse regularmente para garantizar la precisión. El período de calibración sugerido es al menos cada 12 meses o 5000 veces de uso



Item	Square Drive	Torque Range Nm	Torque Range ft · lb	Torque Range kgf·m	Size mm		
34207-1A-1	1/4"	6~30 N·m	4.4~22.1 ft·lb	0.61~3.06 kgf·m	L75 x W45 x H40	124	12 / 48
34307-1A-1	3/8"	27~135 N·m	19.9~99.6 ft·lb	2.75~13.76 kgf·m	L75 x W45 x H40	198	12 / 48
34407-1A-1	1/2"	40~200 N·m	29.5~147.5 ft·lb	4.08~20.38 kgf·m	L75 x W45 x H40	198.5	12 / 48