

34407-1A

Adaptador de torque digital

- Precisión: ±2%
- Memoria: 50
- Resolución del Display: 0,1 N·m / ft·lb, 0,01 kgf·m
- Modo de Funcionamiento: Máximo/Rastreo
- Selección de Unidad: kgf·m, ft·lb, N·m
- Batería: AAA x 2 piezas(Batería no incluida)
- Duración de la Batería: 110hrs (funcionamiento continuo)
- Temperatura Ambiente de Funcionamiento: -10ºC - 60ºC (13,9ºF -139,9ºF)
- Temperatura de Almacenamiento: -20ºC - 70ºC (-4ºF - 157,9ºF)
- Humedad Relativa de Funcionamiento: 15 a 90% sin condensación
- Apagado automático: 70 segundos (si no se usa el adaptador de torque electrónico)
- Indicador LED: Verde. Rojo
- Alarma de Sobrecarga:
  34207-1A: 37,5 N·m (27,6 ft.lb.)
  34307-1A: 168,8 Nm(124,5 ft.lb.)
  34407-1A: 250 N·m (184,4 ft.lb
- La calibración debe hacerse regularmente para garantizar la precisión. El período de calibración sugerido es al menos cada 12 meses o 5000 veces de uso











Item	Square Drive	Torque Range Nm	Torque Range ft · lb	Torque Range kgf. cm	Size mm	g	
34207-1A-1	1/4"	6~30 N·m	4.4~22.1 ft·lb	0.61~3.06 kgf·m	L75 x W45 x H40	124	12 / 48
34307-1A-1	3/8"	27~135 N·m	19.9~99.6 ft·lb	2.75~13.76 kgf·m	L75 x W45 x H40	198	12 / 48
34407-1A-1	1/2"	40~200 N·m	29.5~147.5 ft·lb	4.08~20.38 kgf·m	L75 x W45 x H40	198.5	12 / 48