



34607-1A



Adaptador de torque digital

- Precisión: $\pm 2\%$
- Memoria: 50
- Resolución del Display: 0,1 N·m / ft·lb, 0,01 kgf·m
- Modo de Funcionamiento: Máximo/Rastreo
- Selección de Unidad: kgf·m, ft·lb, N·m
- Batería: AA x 2 piezas (Batería no incluida)
- Duración de la Batería: 110hrs (funcionamiento continuo)
- Temperatura Ambiente de Funcionamiento: -10°C - 60°C (13,9°F - 139,9°F)
- Temperatura de Almacenamiento: -20°C - 70°C (-4°F - 157,9°F)
- Humedad Relativa de Funcionamiento: 15 a 90% sin condensación
- Apagado automático: 70 segundos (si no se usa el adaptador de torque electrónico)
- Indicador LED: Verde. Rojo
- Alarma de Sobrecarga: 1,250 N·m (922 ft.lb.)
- La calibración debe hacerse regularmente para garantizar la precisión. El período de calibración sugerido es al menos cada 12 meses o 5000 veces de uso



Item	Square Drive	Torque Range Nm	Torque Range ft · lb	Torque Range kgf · cm	Size mm		
34607-1A-1	3/4"	200~1000 N·m	147.6~738 ft·lb	20.4~102 kgf·m	L110 x W56 x H60	585	6 / 24