



KING TONY

ELECTRONIC TORQUE ADAPTER


Select torque unit: Seleccione a unidade de torque:
Auswahl einer Maßeinheit Sélectionnez l'unité de couple:
Seleccione Unidad de par Выбор единиц измерения:
Ustawień jednostkę miary اختيار وحدة قياس العزم
Nyomaték egység kiválasztása: 选择扭力单位: 調整扭力單位:




List of contents: Conteúdo: Inhaltsverzeichnis: Tables des matières:
Lista de contenidos: Комплекция: Zawartość:
قائمة المحتويات: Tartalomjegyzék: 包装内容: 包裝內容:



Battery replacement: Substituição das Pilhas: Batteriewechsel:
Remplacement de la pile: Reemplazo de la batería:
Замена элементов питания: Wymiana baterii: تغيير البطارية
Akumulátor csere: 电池更换: 電池更換:



Power on / off: Liga/Desliga: An / Aus Power on / off:
Encendido / apagado: Вкл./Выкл.: Włącznik/wyłącznik:
أيقاف / تشغيل: Be-/kikapcsolás 开/关电源: 開/關電源:



Ready to use: Pronto para usar: Gebrauchs fertig: Prêt à l'emploi:

Listo para usar: Подготовка к работе: Gotowy do użycia:
جاهز للتشغيل: Használatra kész: 准备完成: 準備完成:


Apply torque gradually paying attention to the light and sound signals.
Aplique torque gradualmente, prestando atención a los señales luminosas y sonoras.
Ziehen Sie der Drehmoment-Adapter schrittweise an, achten Sie dabei auf die Ton- und Licht-Signale.
Appliquer progressivement le couple, faites attention au signal lumineux et sonore.
Постепенно наращивая усилие, следите за звуковым сигналом и показаниями на световом индикаторе.
Używać siły jednostajnie zwiększać nacisk zwracając uwagę na sygnały świetlne oraz dźwiękowe.

► يتم ربط العزم بالتدريج حتى اضافة اللumen و سماع الصوت.

► Fokozatosan nyomtatással a nyomaték, figyelem a fény- és hanglejtésre.

► 逐渐增加扭力，注意光和声音信号。


► 逐漸增加扭力，並注意燈光及聲音信號。



Torque memory readings: Memória dos torques já aplicados:
Ablesen der Drehmoment-Speicherdaten Lectures de mémoire de couple:
Lecturas de memoria del par: Показание предыдущих измерений:
Odczyt pamięci: ذخیره ذاكرة العزم
Nyomaték értékek kiolvasása: 记忆读取: 記憶讀取:

Trace mode: Modo de leitura em "Tempo Real": Protokoll-Modus
Mode Trace: Modo de seguimiento del par: Режим отслеживания:
Tryb śledzenia: وضع التبع Nyomaték érték követés: 跟踪模式: 循跡模式:
Cúcsértek állítás: 峰值模式: 峰值模式:

Peak mode: Modo de leitura em "Valores de Pico":
Spitzen-Zielwert-Modus Mode Peak: Modo de par máximo:
Режим пиковой индикации: Tryb podejrzania użytej sily: وضع التزرة
Nyomaték érték utolsó: 最后模式: 最後模式:
Cuúcsértek állítás: 峰值模式: 峰值模式:



Attention: Atenção: Achtung: Attention: Cuidado: Внимание:
Uwaga: انتباہ: Figyelme! 注意: 注意:

► Do not use electronic torque adapter with the power off.
► Jamals use o adaptador eletrônico de torque enquanto o mesmo estiver desligado.
► Verwenden Sie den elektronischen Drehmoment-Adapters nicht im ausgeschalteten Zustand.
► Ne pas utiliser un adaptateur dynamométrique hors tension.
► Не использовать динамометрический ключ в выключенном состоянии.
► Nie używać wyłączonego cyfrowego adaptiera dynamometrycznego.
► يجب الا يستخدم مفاتيح العزم عندما تكون الشاشة مغلقة.
► Ne használja az elektronikus adaptort kikapcsolt állapotban.
► 请不要在电源关闭时 使用电子扭矩接頭。
► 請不要在電源關閉時 使用電子扭力接頭。



Attention:

• Power will automatically shut off after 70 seconds without use.
• Alarm will sound and power will shut off, if applied torque exceeds 125% of the set torque.
• Torque adapter will lose calibration if the "M" and "power" buttons are pressed together.
• Do not attempt to modify this torque adapter.

Atenção:

• A ferramenta se auto-desligará após 70 segundos sem uso.
• O alarme soará e a ferramenta se auto-desligará, se for aplicado mais que 125% do torque pré-adjustado.
• O adaptador eletrônico de torque perderá calibração, se os botões "M" e "Liga/Desliga" forem apertados simultaneamente.

Não faça nenhuma alteração neste adaptador eletrônico de torque.

Achtung:

• Wind der elektronischen Drehmoment-Adapter nicht benutzt, schaltet er sich nach 70 sekunden automatisch aus.
• Beim überschreiten von 125% des eingestellten Zieltwerts ertönt ein Alarm und das Gerät schaltet sich aus.

• Durch gleichzeitiges Drücken der "M" und "Power" Tasten verliert der elektronischen Drehmoment-Adapters seine Kalibrierung.
• Bitte nehmen Sie keine baulichen oder sonstigen Veränderungen an dem elektronischen Drehmoment-Adapter vor.

Attention:

• L'adaptateur s'éteindra automatiquement après 70 secondes sans utilisation.
• L'alarme sonera et le l'adaptateur se met hors tension, si le couple appliquée dépasse 125% de la consigne de couple.
• L'adaptateur perdra l'étalonnage si vous appuyez sur les boutons "M" et "power" en même temps.

• Ne pas modifier cet outil.

Cuidado:

• El adaptador se apagará automáticamente después de 70 segundos sin uso.
• La alarma sonora y la llave se apagará, si el par aplicado excede el 125% del par ajustado.
• El adaptador dinámico perderá la calibración si los botones "M" y "encender/apagar" se presionan al mismo tiempo.

• No modificar la herramienta.

Внимание :

• Автоматическое выключение через 70 секунд без использования.

• При превышении 125% от заданного усилия, произойдет сонап и произойдет автоматическое отключение.

• При одновременном нажатии кнопок "M" и "POWER" произойдет сброс данных.

• Не пытайтесь вносить изменения в схему ключа.

Standard Estándar Norma Standard Standard قیاسی سازمان Standard Standard

KING TONY TOOLS CO., LTD. calibrates each torque adapter at the factory using torque standards according to DIN ISO 6789 & ASME B107.14M-2004, and certifies it meets the accuracy requirements of specifications DIN ISO 6789 and ASME B107.14M-2004.

A King Tony Tools Co. Ltd. garante que cada adaptador eletrônico de torque foi calibrado individualmente e que obedece os requisitos de exatidão conforme normas DIN ISO 6789 e ASME B107.14M-2004.

Die Kalibrierung jedes King Tony - elektronischen Drehmoment-Adapters ist nach DIN ISO 6789 & ASME B107.14M-2004 Zertifiziert. Jeder Drehmomentschlüssel ist mit einem Hersteller-Prüfzertifikat nach DIN ISO 6789 & ASME B107.14M-2004, ausgerüstet. Das Zertifikat bestätigt, dass die Genauigkeitsanforderungen erfüllt sind.

KING TONY TOOLS CO., LTD. contrôle et règle les adaptateurs dynamométriques à l'usine suivant les normes DIN ISO6789 et ASME B107.14M-2004. Les instruments vérifiés sont dans la classe de précision DIN ISO 6789 et ASME B107.14M-2004.

KING TONY TOOLS CO LTD controla y arregla los adaptadores dinámicos en la fábrica según las normas DIN ISO 6789 y ASME B107.14M-2004. Los instrumentos verificados corresponden con los requisitos DIN ISO 6789 y ASME B107.14M-2004.

Zavod KING TONY TOOLS Co. Ltd kalibruje každý dinamometrický kľúč, prijíma jmenovité dinamometrické standardy DIN ISO 6789 a ASME B107.14M-2004, a udostievať, že každý kľúč odpovedá požiadavkám špecifikácií DIN ISO 6789 a ASME B107.14M-2004.

Firma King Tony Tools Co.,Ltd kalibruje w fabryce wszystkie klucze dynamometryczne stosownie do norm DIN ISO 6789 i ASME B107.14M-2004 i potwierdza iż spełniają one wymagania dokładności określone w DIN ISO 6789 i ASME B107.14M-2004.

تقوم شركة كنج توني المحدودة بعمل معايرة لجميع مقاييس العزم المنفذة بمصانعها مستخدمة قياسيات العزم الفنية الالمانية والأوروبية.

علماء بن شهادات المعايرة المرفقة المنتجات مطابقة للمواصفات الفنية DIN & ISO 6789 والمواصفات الأمريكية

& ASME B107.14M-2004.

KINTONY TOOLS CO., LTD minden adaptert kalibrálja a gyárban a DIN ISO 6789 és ASME B107.14M-2004 szerint és igazolja, hogy azok megfelelnek a pontossági követelményeknek.

金統立公司依据国际标准DIN ISO 6789 以及 ASME B107.14M-2004来校正本公司所生产的每一扭力接头以确保其品质及精确度符合上述国际标准之要求。

金統立公司依據國際標準DIN ISO 6789 以及 ASME B107.14M-2004來校正本公司所生產的每一扭力接頭以確保其品質及精密度符合上述國際標準之要求。

www.kingtony.com

service@kingtony.com

8934407-KT

156x220mm